

## **Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами**

В Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці II (фото 1) створені сприятливі умови для навчання студентів з особливими освітніми потребами, у тому числі й студентів з інвалідністю, забезпечення їх безперешкодним доступом до всіх приміщень в будівлі, а саме:

- Для доступу до послуг маломобільним групам населення в будівлю інституту передбачено два входи з сторони двору.(фото 2;3)
- По причині незначного перепаду висот рівня тротуару та поверхні підлоги приміщення 1-10 (коридору), в межах 10 - 15мм., відсутній ззовні ганок та сходи, отже й не потребують влаштування пандусу, що не порушує вимоги Державних будівельних норм.(фото 2)
- Поверхня тротуару - рівна, з незначним ухилом в межах 2% в напрямку від будівлі, облицьована бруківкою.(фото 2;3)
- Умовно вхідні площадки ззовні в дану будівлю захищені від атмосферних опадів за допомогою металевого дашка. .(фото 2;3)
- Вхідні двері в будівлю - дерев'яні, двостулкові, відкриванням назовні, загальною шириною 2,80м, ширина одного дверного полотна-1,40м., поріг - відсутній, що є прийнятним.(фото 2;3)
- Для доступу до послуг маломобільним групам населення в будівлю гуртожитку передбачено вхід з пандусом.(фото 4)
- Поверхня внутрішніх приміщень аудиторій та кабінетів рівна, без ухилів та перепадів висот. Поверхня коридорів рівна, без перепаду висот, облицьована керамічною плиткою.(фото 5-8)
- Ширина внутрішніх дверних прорізів аудиторій та кабінетів становить в межах 0,90 - 0,92м., що відповідає вимогам ДБН (не менше 0,90м.) Наявні дверні дерев'яні пороги висотою в межах 0,015-0,020м., що є прийнятним, (фото 5-8)
- Для доступу маломобільних груп населення на 2-ий та 3-ій поверхи наявний ліфт, шириною - 1,20м.(фото 12)
- Для зручності доступу МГН до послуг наявна кнопка виклику персоналу закладу, влаштована на доступній висоті - 0,90м. з правої сторони від головного входу.(фото 2;3)
- Обладнані місця для харчування осіб з інвалідністю (столи), які розташовані на рівній поверхні, облицьованої керамічною плиткою, поблизу від входу.(фото 9)
- Наявні приміщення сан. вузлів, обладнаних згідно вимог ДБН. Розміри приміщень - 3,09\*1,70м., передбачено простір для розміщення крісла колісного, а також гачки для одягу, милиць та інш. (ф. 10; 11)

- Килимових покриттів, які б заважали рухові осіб МГН по коридорах або аудиторіях інституту - не має.(фото 5-9)

Територія навколо будівлі підтримується в належному стані, є парк, лавки для відпочинку для студентів та викладачів. (фото 13, 14)

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6




Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11




Фото 12



Фото 13



Фото 14



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«АРХБУДКОНСУЛ»

89600, м. Мукачево, вул.Грушевського, 15/1; тел.(066)291-95-46; e-mail:arhbudkonsul@gmail.com

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ПП «Архбудконсул»

С. В. Піркл

2019р.



ВИСНОВОК

щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в будівлі інституту, літ.А-А'-А'', в якій здійснює свою діяльність  
Закарпатський угорський інститут ім.Ференца Ракоці ІІ  
за адресою: 90201, Закарпатська обл., м. Берегове, площа Кошута, буд.6

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015р., на замовлення «Закарпатського угорського інституту ім.Ференца Ракоці ІІ» згідно Договору №100/19 від 18.12.2019р. ПП «Архбудконсул» виконало обстеження будівлі інституту, яка розташована за адресою: 90201, Закарпатська обл., м. Берегове, площа Кошута, буд.6, на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у відповідності до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

За результатами експертизи проведеного технічного обстеження будівлі інституту Височанським Степаном Степановичем (кваліфікаційний сертифікат серії АЕ за номером № 002789 виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України) станом на 10.10.2013 року, встановлено можливість доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі інституту, літ.А-А'-А'' в якій здійснює свою діяльність «Закарпатський угорський інститут ім.Ференца Ракоці ІІ», яка розташована за адресою: 90201, Закарпатська обл., м. Берегове, площа Кошута, буд.6. Будівля інституту, яка була обстежена, повністю відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Звіт про проведення технічного обстеження будівлі інституту за адресою: 90201, Закарпатська обл., м.Берегове, площа Кошута, буд.6, передано Закарпатському угорському інституту ім.Ференца Ракоці ІІ у двох примірниках.

Експерт з технічного обстеження  
будівель і споруд



С.С. Височанський